Autodesk AutoCAD

Externa referenser

Vid leverans av modeller i originalformat (.dwg) ska externa referenser vara i läge Overlay, inte Attach.

Minimera filstorlek

För att minimera filstorleken på modeller ska överflödig information raderas genom följande kommandon:

- Purge
- Scalelistedit Reset

Observera att dessa krav inte gäller dwg-modeller exporterade från Autodesk Revit.

Metadata

Namespace: arosbostad

Paket: arosbostad-metoder

Version: 5.0.0

Publiceringsdatum: 2023-11-13

Sökväg: mjukvaruspecifika-krav/autocad/autocad.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen