

Indelningar för Nivå 1 följer huvudsakligen enhetsprocesserna. Hänsyn skall tas till tänkbara framtidslösningar så att indelning kan vara så konsekvent som möjligt (t ex att inte bygga in delprocesser). Mycket små anläggningsdelar skall undvikas.

Tecken

AA, Process/Anläggningsdel, 2 bokstäver

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: metoder

Version: 1.0.0

Publiceringsdatum: 2024-12-11

Sökväg: referensbeteckningssystem/processutrustning/niva-1/niva-1.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen